

Registre de sécurité	armoire sur site, tenue registre conforme présence vérifiée certains registres sont centralisés à la CCES
Plans du site	plans de secours affichage à contrôler

Dernier rapports de visites périodiques	Prestataire	Date / Inspection
Installation électriques	SOCOTEC	août 2023
Installation Gaz	SOCOTEC	août 2023

Derniers Rapports de vérification Sécurité Incendie	Contrat	Date / Inspection
Extincteurs	ENSécurité	avril 2023 mat juin 2023 pël enf
Centrales Incendies	type 4 test en régie	cf registre
Systèmes de désenfumage	sans objet	
BAES	SOCOTEC	août 2023

Contrats de maintenance	Contrat	Date / Inspection
Chauffage	ENGIE Cofely	annuel
VMC	ENGIE Cofely	annuel
Jeux extérieurs	CBR Contrôle	mars 2023
Intrusion	non	

Contrôle divers	Contrat	Date / Inspection
Légionelle	non, pas de douche	
Radon	non	
Dératisation	non	intervention au besoin
Amiante (DTA)	DETEX (visite initiale)	novembre 2021
Accessibilité (ADAP)	A2CH Diagnostic	2015

Liste des dégradations identifiées

Maison de l'enfance

Porte d'entrée : vitrage cassé



Anti-pince-doigts HS





Stores intérieurs dégradés



Grilles de radiateurs manquantes ou à redresser



Vitrage cassé



Vitrage cassé



Placo au droit des stores détériorés



Coupure TGBT à déplacer dans le couloir

Eclairages Extérieurs HS (2)





Façade Sud

Erosion de l'enduit



Chéneau zinc plié



Corniches dégradées et dangereuses



Modulaire

Stores extérieures à contrôler





EX-Ecole Maternelle Soubretière

Vitrages cassés



Haut du mur fissuré avec présence d'aciers



Sonette d'entrée HS



2 toilettes condamnées



Présence d'une ancienne cuve à fuel inutilisée



Pignon Halte Garderie "Les Lutins du sillon"

Gouttière bouchée ou pb d'évacuation



Coffret électrique sans porte



Présence de racine dans le coffret électrique
Fissuration du mur d'enceinte



Corniche et chéneau dégradés

